

SCUBAPRO Instruments



TECHNICAL SPECIFICATIONS	DEPTH GAUGE	PRESSURE GAUGE
Max. operating depth	60 m/200 ft	80m/260ft (plastic) 150m/492ft (metal)
Max. SCUBA	40 m/130 ft	40 m/130 ft
End of scale of pressure	NA	400 bar/6000 psi
Max. working pressure	NA	300 bar/4350 psi
Usable on surface	NA	Yes
Tolerances	3 m, 6 m: + 0,8/- 0,4 m 10 ft, 20 ft: + 3 ft/- 1 ft 9 m: + 0,8/- 0,8 m 30 ft: + 3 ft/- 3 ft 15 m, 30 m: + 1,0/- 1,2 m 40 ft, 100 ft: + 3 ft/- 4 ft 45 m, 60 m: + 1,0/- 1,5 m 145 ft, 200 ft: + 3 ft/- 5 ft	50 bar: ± 5 bar 750 psi: ± 75 psi 100 bar, 200 bar: ± 10 bar 1500 psi, 3000 psi: ± 150 psi 300 bar: ± 15 bar 4350 psi: ± 225 psi
Overpressure burst pressure safety system	NA	< 3 bar/< 44 psi
Safety overpressure flow	NA	> 300 l/min
HP hose – burst pressure	NA	>1250bar / >18.000psi (standard hose) >1600bar / >23.200psi (double reinforced)
HP hose – pull resistance	NA	> 1500 N/> 330 lbs
HP hose – overall length	NA	875mm/34.5" (standard length); custom lengths available
Max. depth indicator	Yes	
Capsule dimensions	External diameter	Compact: 50mm / 1.96" Standard: 55mm / 2.15"
	Thickness	Compact: 26mm / 1.02" Standard: 27.5mm / 1.08"
	Weight	Compact (Plastic): 60g / 0.132 lbs Compact (Metal): 125g / 0.276 lbs
		Standard: 55g / 0.120 lbs Standard: 81g / 0.178 lbs
Temperature limits	-10°C tot 60°C 14°F tot 140°F	-10°C tot 60°C 14°F tot 140°F

Table 1

English

SCUBAPRO PRESSURE GAUGE, DEPTH GAUGE

WARNING
IMPROPER USE OR MISUSE OF THESE INSTRUMENTS, OR ANY DIVING EQUIPMENT, COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.

Do not use these Instruments until you have carefully read this manual. To safely use these products, the user must have successfully completed a course of training in SCUBA diving.

Retain this manual for your reference and review it periodically and prior to diving. SCUBAPRO uses the best technical solutions and materials for these instruments to provide quality, efficiency and durability, in accordance with the European norms (EN250/EN13119 tested by RINA CE 0474).

PRESSURE GAUGES - EN 250 / bar - psi

On the first stage of the regulator (not pressurized) remove one high pressure port plug; check that the thread is the same as the high pressure hose fitting (7/16" UNF). If not, you can get a thread adaptor from your dive store. Make sure that the o-ring and o-ring groove are clean. Screw the high pressure hose or the adapter into the high pressure port of the first stage regulator, first by hand and then with a wrench. Do not overtorque.

ATTENTION

Do not exceed depth, pressure and temperature limits listed on table 1. Take particular care in carrying and during transport: this is a precision instrument and must be protected.

CAUTION

Turn the gauge away from you while opening the tank valve.

Do not look at gauge face when opening the tank valve.

Do not bend the high pressure hose.

Do not pull the tank/regulator assembly by the hose.

WARNING

FAILURE TO FOLLOW THESE CAUTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.

DEPTH GAUGE - EN13 319/meters - feet

Do not exceed the operational limits (depth, temperature) listed on Table 1 and always use the SCUBAPRO depth gauge with a shock absorber. Take particular care in carrying and during transport: this is a precision instrument and must be protected.

MAINTENANCE FOR SCUBAPRO PRODUCTS

Rinse thoroughly in fresh water after each dive, especially after diving in chlorinated water. Let the instruments dry in a cool place away from direct sunlight. Do not use any kind of solvent, especially alcohol or solvents with alcohol base, or cleaning liquids. Check the high pressure hose surface for cuts, holes and abrasions.

If necessary, replace the high pressure hose with original SCUBAPRO service parts.

Check the dial readings with a Laboratory Gauge at least once a year, or more frequently if you dive very often or if the gauge received hard hits. The Overpressure Relief Valve on the back of the Pressure Gauge must be inspected for functionality once a year and replaced by an Authorised SCUBAPRO dealer if necessary. Failure to inspect and maintain the overpressure relief valve could lead to serious injury or death.

Deutsch

SCUBAPRO MANOMETER, TIEFENMESSER

WARNING

MISSBRÄUCH ODER FALSCHER BEDIENUNG DIESER INSTRUMENTE ODER ANDERER TAUCHAUSRÜSTUNG KÖNNEN SCHWERWIEGENDE VERLETZUNGEN ODER DEN TOD ZUR FOLGE HABEN.

Verwenden Sie diese Tauchinstrumente nur, wenn Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam gelesen und verstanden haben. Tauchinstrumente dürfen erst nach erfolgreichem Abschluss eines Tauchkurses verwendet werden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zusammen mit ihrem Tauchinstrument auf und lesen Sie sie vor jedem Tauchgang.

SCUBAPRO entwickelt seine Tauchinstrumente unter Einsatz der besten technischen Verfahrensweisen und Materialien, um eine hohe Qualität, Effizienz und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Die Geräte entsprechen den etablierten europäischen Normen EN250/EN13319 getestet von RINA CE 0474.

SCUBAPRO MANOMETER - EN 250 / bar - psi

Entlasten Sie die erste Stufe (Druckminderer). Entfernen Sie die Verschlusschraube eines Hochdruckabgangs (HP). Stellen Sie sicher, dass der Hochdruckabgang und der Hochdruckschlauch (UNF 7/16") dasselbe Gewinde haben. Falls die Gewinde nicht übereinstimmen, erhalten Sie im Fachhandel einen passenden Adapter. Stellen Sie sicher, dass der O-Ring und die O-Ring-Nut frei von Schmutz und Staub sind. Schrauben Sie den Hochdruckschlauch oder den Adapter von Hand an den Hochdruck der ersten Stufe. Ziehen Sie die Verbindung mit einem passenden Gabelschlüssel fest. Vermeiden Sie ein Überziehen.

VORSICHT

Überschreiten Sie niemals die in der Tabelle angegebenen Werte für Tiefe, Druck oder Temperatur. Benutzen und transportieren Sie dieses Instrument mit Sorgfalt. Es handelt sich um ein Präzisionsinstrument und bedarf eines besonders pfleglichen Umgangs.

WARNING

Halten Sie das U/W-Manometer ein wenig von sich fort, wenn Sie das Flaschenventil öffnen.

Richten Sie Ihren Blick nicht gegen die Instrumentenanzeige, wenn Sie das Tankventil öffnen.

Knicken Sie den Hochdruckschlauch nicht übermäßig.

Ziehen Sie nicht am Hochdruckschlauch.

WARNING

NICHT EINHALTEN DIESER VORSICHTSMASSNAHMEN KANN ZU ERNSTHAFTEN VERLETZUNGEN ODER ZUM TOD FÜHREN.

SCUBAPRO TIEFENMESSER - EN13 3191 METER - FEET

Überschreiten Sie niemals die in der Tabelle aufgeführten Maximalgrenzen für Tiefe und Temperatur und verwenden Sie Ihren Tiefenmesser nur in einem Gehäuse, welches das Instrument vor Stößen und anderen Beschädigungen schützt. Benutzen und transportieren Sie dieses Instrument mit Sorgfalt. Es handelt sich um ein Präzisionsinstrument und bedarf eines besonders pfleglichen Umgangs.

PFLEGE UND WARTUNG DER SCUBAPRO PRODUKTE

Spülen Sie das Instrument nach jedem Tauchgang - ganz besonders nach einem Tauchgang in chloriertem Wasser - sorgfältig in klarem Süßwasser. Lassen Sie es an einem kühlen Ort, ohne direkte Sonneneinstrahlung, trocknen. Verwenden Sie zum Säubern keine alkoholhaltigen oder andere lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel. Untersuchen Sie den Hochdruckschlauch regelmäßig auf Beschädigungen.

Schnitte, Löcher und Abrieb. Ersetzen Sie bei Bedarf den Hochdruckschlauch durch ein originales SCUBAPRO Ersatzteil. Lassen Sie die Genauigkeit der Anzeige wenigstens einmal pro Jahr von Fachpersonal prüfen.

Je häufiger Sie tauchen, desto häufiger sollte das Gerät überprüft werden. Nach starken Stoßeinwirkungen muss das Instrument unbedingt überprüft werden.

Das Überdruckventil auf der Rückseite des Druckmanometers muss einmal im Jahr einer Funktionsprüfung unterzogen und gegebenenfalls durch einen autorisierten SCUBAPRO Händler ersetzt werden. Unterlassen der Prüfung und Wartung des Überdruckventils kann zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen.

Français

SCUBAPRO - MANOMETRE, PROFONDIMETRE

AVERTISSEMENT

UNE MAUVAISE UTILISATION DE CES INSTRUMENTS OU DE TOUT AUTRE MATERIEL DE PLONGEE PEUT CAUSER DES ACCIDENTS GRAVES, ET AVOIR MEME UNE ISSUE FATALE.

N'utilisez pas ces instruments sans avoir complètement lu ce manuel. Pour utiliser ces produits en toute sécurité, l'utilisateur doit avoir suivi avec succès un cours théorique et pratique sur la plongée sous-marine. Conservez ce manuel pour toute consultation. Consultez ce manuel régulièrement et avant de plonger.

SCUBAPRO utilise les meilleures matières et solutions techniques pour réaliser ces instruments afin de procurer aux utilisateurs un matériel dont la qualité, l'efficacité, et la longévité sont conformes aux normes européennes (EN 250/EN 13319 testé par RINA CE 0474).

MANOMETRES - EN 250 / bar - psi

Dévissez un bouchon haute pression du 1^{er} étage, le détendeur n'étant pas sous pression, et étant purgé. Vérifiez la compatibilité des filetages (7/16" UNF), si nécessaire procurez-vous un adaptateur. Vérifiez la propreté de la gorge et du joint torique. Vissez à la main le flexible HP ou l'adaptateur, puis serrez-le légèrement à l'aide d'une clé de 16 mm ou d'une clé à molette (ne pas serrer fort).

ATTENTION

Ne dépassez pas les limites de pression, profondeur et température listées dans le tableau 1. Prenez soin de protéger cet appareil : c'est un instrument de précision qui requiert des précautions en particulier pendant le transport.

PRECAUTIONS

Ne tenez pas le manomètre face à vous lorsque vous le mettez en pression en ouvrant la bouteille.

Ne regardez pas le cadran du manomètre lorsque vous ouvrez le robinet du bloc.

Ne pliez pas le flexible haute pression.

Ne tirez pas l'ensemble détendeur/bouteille par le flexible.

AVERTISSEMENT

LE NON-RESPECT DE CES PRECAUTIONS POURRAIT PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.

PROFONDIMETRE - EN13 319/ mètres - pieds

Ne dépassez pas les limites de fonctionnement (profondeur et température) listées dans le tableau 1. Utilisez toujours le profondimètre SCUBAPRO avec un boîtier anti-choc. Prenez soin de protéger cet appareil : c'est un instrument de précision qui requiert des précautions en particulier pendant le transport.

ENTRETIEN DES INSTRUMENTS SCUBAPRO

Rincez abondamment vos instruments à l'eau douce après chaque plongée, en particulier après utilisation en piscine. Laissez-les sécher à l'abri de la chaleur et de la lumière. N'utilisez pas de solvants, notamment de l'alcool ou de base d'alcool, ni de liquides de nettoyage. Vérifiez la surface du flexible HP pour rechercher les traces d'usure, de coupure, d'abrasion. Si nécessaire, remplacez le flexible haute pression par des pièces SCUBAPRO d'origine. Comparez les indications du manomètre avec celles données par un laboratoire au moins une fois par an, ou plus fréquemment en cas d'utilisation intensive, ou de choc.

Le fonctionnement de la soupape de surpression qui est au dos du manomètre de pression doit être vérifié une fois par an, et si nécessaire

elle doit être remplacée par un distributeur agréé SCUBAPRO. Ne pas inspecter et entretenir la soupape de surpression pourrait provoquer des blessures graves ou la mort.

Español
MANÓMETRO SCUBAPRO, PROFUNDÍMETRO
ADVERTENCIA
UN USO INDEBIDO DE ESTOS INSTRUMENTOS O DE CUALQUIER MATERIAL DE BUCEO PUEDE CAUSAR DAÑOS GRAVES O INCLUSO LA MUERTE.

No utilizar estos instrumentos sin haber cuidadosamente este manual. Para utilizar estos productos con toda seguridad, el usuario debe haber seguido con éxito un curso de submarinismo. Conserve este manual y consúltelo con regularidad antes de bucear.

SCUBAPRO utiliza las mejores soluciones técnicas y materiales en estos instrumentos con el fin de procurar calidad, eficacia y durabilidad, conforme a las normas europeas (EN 250/EN13319 probadas por RINA CE 0474).

MANÓMETRO SCUBAPRO - EN 250 / bar - psi

En la primera etapa del regulador (no presurizado) retire el tapón de la salida de alta presión. Chequear que el diámetro sea igual que el del latiguillo de alta presión a instalar (7/16”UNF). Si no es el mismo diámetro, puede adquirir un racor conversor en su distribuidor habitual. Asegúrese que tanto la junta como la rosea estén limpias. Enrosque el latiguillo de alta presión o el racor adaptador en la primera etapa primero a mano y a continuación con la ayuda de una llave. No apriete demasiado.

ATENCIÓN

No exceda los límites en profundidad, presión y temperatura referidos en la tabla 1. Tenga particular precaución durante su utilización y transporte: es un instrumento de precisión y debe ser protegido.

ADVERTENCIA

En el momento de abrir la botella retire el manómetro de usted.

No mire hacia el visor del medidor al abrir la válvula de la botella.

No doble el latiguillo de alta presión.

No levante la botella/regulador por el latiguillo.

ADVERTENCIA
DE NO RESPETAR ESTAS PRECAUCIONES, PODRÍA SUFRIR LESIONES GRAVES E INCLUSO LA MUERTE.

PROFUNDÍMETRO SCUBAPRO - EN13 3191/metros - pies

No sobrepasar los límites operativos (profundidad, temperatura) referidos en la tabla 1 y utilice el profundímetro SCUBAPRO con un protector que absorba los golpes. Tenga particular precaución durante su utilización y transporte: es un instrumento de precisión y debe ser protegido.

MANTENIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS SCUBAPRO

Enjuagar abundantemente con agua dulce después de cada inmersión, especialmente después de su utilización en agua clorada (piscina). Deje secar los instrumentos en un lugar fresco lejos de la luz solar directa. No utilice ningún tipo de disolventes, especialmente con alcohol o productos de limpieza. Chequee la superficie de los latiguillos de alta presión, cortes y agujeros provocados por las abrasiones. Si es necesario, sustituya el latiguillo de alta presión con recambios originales de SCUBAPRO. Chequear la lectura de los instrumentos con instrumentos de precisión al menos una vez al año, o con más frecuencia en caso de un uso intensivo, o después de haber recibido un fuerte golpe.

La funcionalidad de la válvula de alivio de sobrepresión situada en la parte posterior del manómetro se debe inspeccionar una vez al año y se debe solicitar su sustitución en un distribuidor autorizado de SCUBAPRO de ser necesario. De no inspeccionar y mantener la válvula de alivio de sobrepresión, podría sufrir graves lesiones e incluso la muerte.

Italiano

SCUBAPRO MANOMETRO, PROFONDIMETRO
ATTENZIONE
L'UTILIZZO IMPROPRIO O ERRATO DI QUESTI STRUMENTI, O DI ALTRA ATTREZZATURA SUBACQUEA, PUÒ CAUSARE SERI DANNI ALLA PERSONA.

Non utilizzare questi strumenti senza aver prima letto attentamente e compreso il contenuto di questo manuale. Per poter utilizzare queste attrezzature in modo sicuro l'utente deve aver seguito un corso completo d'istruzione teorica e pratica d'immersione. Conservare il manuale come futuro riferimento e rileggerlo periodicamente e prima di immergersi.

SCUBAPRO impiega le migliori soluzioni tecniche ed i materiali più idonei in modo da garantire la qualità, l'efficienza e la durata nel tempo di questi strumenti, secondo quanto prescritto dalle norme europee (EN250/EN13319 certificate da RINA CE 0474).

MANOMETRO SCUBAPRO - EN 250 / bar e psi

Sul primo stadio dell'erogatore (non in pressione) togliere il tappo contrassegnato dall'indicazione HP, verificare che il filetto sia lo stesso della filettatura della frusta di alta pressione (7/16” UNF) e che sede ed O-ring siano puliti. Avvitare manualmente la frusta HP ed infine stringere con una chiave da 16 mm o a rullino, senza eccedere nella coppia di serraggio.

ATTENZIONE

Non superare i limiti operativi (pressione, profondità e temperatura) indicati nella tabella 1 ed evitare che lo strumento subisca urti durante l'uso o il trasporto.

PERICOLO

Ruotare l'indicatore verso il basso ed allontanarlo dall'operatore durante l'operazione d'apertura del rubinetto bombola.

Non guardare il quadrante del manometro mentre si apre la valvola della bombola.

Non piegare o strozzare la frusta HP.

Non trainare il gruppo bombola-erogatore tramite la frusta HP.

ATTENZIONE
LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTE PRECAUZIONI PUÒ PROVOCARE GRAVI LESIONI O LA MORTE.

PROFONDI METRO SCUBAPRO - EN 13 319 / metri e piedi

Non superare i limiti operativi (profondità e temperatura) indicati nella tabella 1 ed evitare che lo strumento subisca urti durante l'uso o il trasporto.

MANUTENZIONE DEI PRODOTTI SCUBAPRO

Dopo ogni immersione sciocquare accuratamente in acqua dolce, in particular modo se ci si è immersi in acqua clorata (piscina). Lasciar asciugare in un luogo fresco e lontano dalla luce solare diretta. Non utilizzare solventi d'alcun tipo, particolarmente alcool, detersivi a base alcolica o altri solventi chimici. Controllare periodicamente la frusta d'alta pressione, verificando che non abbia tagli, fori, incisioni o abrasioni; se necessario, sostituire la frusta ad alta pressione con componenti di ricambio originali SCUBAPRO.

Almeno una volta l'anno (più spesso in caso di immersioni frequenti o in seguito ad urti violenti) verificare il manometro confrontandolo con uno strumento da laboratorio.

Occorre ispezionare la funzionalità della valvola di sovrappresione sul retro del manometro una volta l'anno e, se necessario, farla sostituire presso un rivenditore autorizzato SCUBAPRO. La mancata osservanza di tali indicazioni di ispezione e manutenzione può condurre a gravi lesioni o alla morte.

Nederlands

SCUBAPRO MANOMETER EN DIEPTEMETER
WAARSCHUWING
ONJUIST GEBRUIK VAN DEZE INSTRUMENTEN OF VAN ANDERE DIJKMATERIALEN KAN ERNSTIG LETSEL OF DE DOOD TOT GEVOLG HEBBEN.

Gebruik deze instrumenten pas als u deze handleiding zorgvuldig heeft doorgelezen. Om deze producten veilig te kunnen gebruiken moet de gebruiker met succes een duikopleiding hebben afgerond.

Bewaar deze handleiding goed en lees deze regelmatig voor de duik nogmaals door.

SCUBAPRO maakt gebruik van de beste technische oplossingen en materialen om hoogwaardige, goede en duurzame instrumenten te bieden die voldoen aan de Europese normen (EN250/EN13319, getest door RINA CE 0474).

MANOMETERS - EN 250 bar* psi

Verwijder de plug van één hogedrukpoot op de eerste trap (niet onder druk) en controleer of de draad overeenkomt met de aansluiting van de hogedrukslang (7/16” UNF). Als dat niet het geval is, kunt u bij uw duikwinkel een adapter aan te schaffen. Let op dat de o-ring en de schroefdraad schoon zijn. Schroef de hogedrukslang of de adapter in de hogedrukpoot van de eerste trap en draai deze eerst met de hand en vervolgens met een steek sleutel vast. Niet te vast aandraaien.

LET OP!

Blijf binnen de limieten voor diepte, druk en temperatuur die staan vermeld in tabel 1. Wees buitengewoon voorzichtig tijdens transport; het is een precisie-instrument en moet als zodanig behandeld worden.

WAARSCHUWING!

Draai het instrument van u af als u de afsluiter van de fles opendraait.

Kijk niet op de manometer terwijl u de afsluiter van de cilinder opent.

Buig de hogedrukslang niet.

Til de cilinder met ademautomaat nooit aan de slang op.

WARNING
INDIEN U DEZE WAARSCHUWINGEN NEGEERT, KAN DIT ERNSTIG LETSEL OF DE DOOD TOT GEVOLG HEBBEN.

DIEPTEMETER - EN13 319/meter - feet

Overschrijd niet de limieten (diepte/temperatuur) die staan vermeld in tabel 1, en gebruik de SCUBAPRO dieptemeter altijd in een schokbestendige houder. Wees voorzichtig tijdens transport: het is een precisie-instrument en moet als zodanig behandeld worden.

ONDERHOUD VAN SCUBAPRO PRODUCTEN

Spoel de instrumenten na elke duik af met leidingwater, in het bijzonder na gebruik in chloorwater. Laat de instrumenten drogen op een koele plaats, niet in direct zonlicht. Gebruik geen oplosmiddelen, in het bijzonder geen alcohol of oplosmiddelen op alcoholbasis, of vloeibare schoonmaakmiddelen. Controleer de hogedrukslang op scheurtjes, lekkage en slijtage. Vervang indien nodig de hogedrukslang door een originele SCUBAPRO hogedrukslang.

Laat de instrumenten minimaal eenmaal per jaar of vaker als u veel duikt,

testen. Dat is ook nodig als het instrument een klap heeft gehad of ergens hard tegenaan gestoten is.

Het overdrukventiel aan de achterzijde van de manometer moet jaarlijks door een Authorized SCUBAPRO dealer geïnspecteerd en indien nodig worden vervangen worden. Indien het overdrukventiel niet wordt onderhouden en geïnspecteerd, kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

简体中文

SCUBAPRO压力表、深度表

警告
不正确使用或误用这些仪器或任何潜水设备可能会导致严重伤害或死亡。

使用这些仪器之前必须细心阅读这指南。您必须成功完成SCUBA的潜水训练课程才能够安全地使用这些产品。

保留这指南作为参考，要经常复查及在潜水前复查。

SCUBAPRO使用最佳技术方案及原料制造这些仪器时，力求根据欧洲（EN250/EN13119由RINA CE 0474验证）提供优质素、效能佳及耐用的产品。

SCUBAPRO压力表- EN 250 / 巴-磅/英寸

在一級頭調節器（未經圧縮）拿出一个高压力接口塞；检查螺纹与高压喉接头是否一样（7/16” UNF）。如果不是，您可以去潜水店买一个螺纹接头，确保O型密封圈及O型密封圈槽是高质量的。将高压喉或接头拧紧至一級頭調節器的高压力接口，先用手，然后用钳子。不要超过扭矩。
注意切勿超过图表1所列出的深度、压力及气温。途中携带及运输时要特别小心：这是精密的仪器，必须保护。

小心

打开氧气瓶阀门时，要将压力表转离您。

打开氧气瓶阀门时，切勿望着压力表面。

切勿扭曲高压喉。

切勿拉气瓶/喉管的調節器总成。

警告
不遵照这些警告可能会导致严重伤害或死亡。

深度表 - EN13 319/米－尺

切勿超过图表1的操作限制（深度、气温），及经常使用有减震器的SCUBAPRO深度表。途中携带及运输时要特别小心：这是精密的仪器，必须保护。

SCUBAPRO产品的保养

每次潜水后要用淡水清洗，尤其是在有氯气的水潜水后。要放在阴凉及没有直接阳光照射的地方凉干。切勿用含溶剂的液体，尤其是醇基的溶剂或清洁剂。检查高压喉表面没有割损、小孔及擦破。如有需要，用原来的SCUBAPRO备件更换高压喉。最少每年用检验仪器检查表盘的显示一次。若潜水频繁或是仪表受过大力碰撞，要更频繁检查。
注意每年一次检查压力表背面的超压安全阀之功能：如有需要，拿去给认可的SCUBAPRO代理商更换，不检查及维修超压安全阀可能会导致严重伤害或死亡。

日本語

SCUBAPRO残圧計、水深計
警告
本機器またはダイビング器材の不適切な使用または誤使用は、重傷または死亡の危険性があります。

本機器を使用する前に、必ず本書をよく読んでください。器材を安全に使用するためには、スキューバダイビングのトレーニングコースを修了する必要があります。

本書は捨てずに参考用に保管し、ダイビング前に定期的に内容を確認するようにしてください。

SCUBAPROでは、品質、効率性、および耐久性を保証するために、欧州指令(EN250/EN13119、RINA CE 0474)によってテスト済み)に従って最高の技術的ソリューションと素材をこれらの機器に使用しています。

残圧計 - EN 250 / bar - psi

レギュレータのファーストステージ（加圧なし）で、高圧ポートプラグを取り外します。スレッドが高圧ホースフィッティングと同じであることを確認してください（7/16” UNF）。同じでない場合は、ダイブストアでスレッドアダプタを購入します。Oリングとその溝がクリーンであるか確認してください。高圧ホースまたはアダプタを、レギュレータのファーストステージの高圧ポートに取り付けます。まずは手で行い、続いてレンチを使います。締め付け過ぎないようにしてください。

注意
表1に示す深度、压力、温度の制限を超えないようにしてください。持ち運びの際は十分に注意してください。本機器は、保護が必要な精密機器です。

注意

タンクバルブを開けるときは、ゲージ面を体の反対に向けてください。タンクバルブを開けるとときにゲージを見つめないようにしてください。高圧ホースは曲げないでください。タンクレギュレータアセンブリをホースで引っ張らないでください。

警告
これらの注意に従わないと、重傷または死亡の危険性があります。

水深計 - EN13 319/メートル・フィート
表1に示す動作限界（深度、温度）を超えないようにしてください。SCUBAPRO水深計は必ず緩衝装置とともに使用してください。持ち運びや運送にあたっては、十分に注意してください。本機器は、保護が必要な精密機器です。

SCUBAPRO 製品のメンテナンス

ダイビング後は必ず真水で洗い流してください。特に、塩素処理水でのダイビング後はこれを徹底してください。本機は直射日光を避け、乾燥した涼しい場所で保管してください。溶剤（特にアルコールや、アルコールベースの溶剤）または洗剤は使用しないでください。高圧ホースの表面にキズ、穴、摩耗がないことを確認してください。

必要に応じて、高圧ホースをSCUBAPRO純正サービスパーツに交換してください。ダイビング回数が多い方や、残圧計/水深計が強い衝撃を受ける場合は、年に一度以上、検査用ゲージでダイヤル目盛りの精度をチェックしてください。残圧計背面の過給圧リリーフバルブは、機能を年に一度検査し、必要に応じてSCUBAPRO認定代理店で交換する必要があります。過給圧リリーフバルブの検査とメンテナンスを怠ると、重傷または死亡の危険性があります。

Русский

МАНОМЕТР SCUBAPRO, ГЛУБИНОМЕР
ВНИМАНИЕ
НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ЭТИХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, КАК И ЛЮБОГО ВОДОЛАЗНОГО ОНАРЯЖЕНИЯ, МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ СЕРЬЕЗНОЙ ИЛИ СМЕРТЕЛЬНОЙ ТРАВМЫ.

Не пользуйтесь этими измерительными приборами до того, как прочтаете эту инструкцию. Чтобы безопасно пользоваться этими приборами, пользователь обязан успешно пройти курс обучения плаванию с аквалангом.

Храните эту инструкцию и время от времени перечитывайте ее перед погружениями.

Компания SCUBAPRO использовала самые лучшие технические решения и материалы при разработке этих приборов, чтобы они полностью отвечали всем требованиям европейский стандартов (EN250/EN13119, сертификат RINA CE 0474).

МАНОМЕТРЫ - EN 250 / бар - psi

На первой ступени регулятора (не под давлением) снимите заглушку порта высокого давления. Убедитесь в том что резьба фитинга шланга высокого давления совпадает с резьбой манометра (7/16” UNF). Если резьбы разные, можно приобрести переходник в магазине, торгующем водолазным снаряжением. Обязательно проверьте чистоту колцевой прокладки и канавки для прокладки. Винтите шланг высокого давления или переходник в порт высокого давления регулятора первой ступени, сначала рукой, затем с помощью ключа. Не перезатяните соединение.

ВНИМАНИЕ!

Не превышайте предельные значения глубины, давления и температуры, указанные в таблице 1. Будьте особенно осторожны при перевозке и переноске приборов — это очень точные приборы, с которыми нужно обращаться осторожно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При открывании вентиля баллона направляйте манометр от себя.

Не смотрите на шкалу манометра при открывании вентиля баллона.

Не перегибайте шланг высокого давления.

Не тяните баллон и(или) узел регулятора за шланг.

ВНИМАНИЕ
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ СЕРЬЕЗНОЙ ИЛИ СМЕРТЕЛЬНОЙ ТРАВМЫ.

ГЛУБИНОМЕР - EN13 319/метры - футы

Не превышайте предельные значения (глубина, температура), перечисленные в таблице 1. Всегда используйте глубиномер SCUBAPRO с амортизатором. При перевозке и переноске прибора соблюдайте особую осторожность — это очень точный прибор, с которым нужно обращаться осторожно.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРОВ SCUBAPRO

Тщательно прополаскивайте приборы в пресной воде после каждого погружения, особенно погружения в хлорированную воду. Сушите приборы в прохладном месте вдали от прямого солнечного света. Не пользуйтесь любыми растворителями, особенно спиртом или растворителями на спиртовой основе, или жидкими моющими средствами. Проверяйте поверхность шланга высокого давления на отсутствие порезов, отверстий и абразивного износа. При необходимости заменяйте шланг высокого давления оригинальным запасным шлангом SCUBAPRO. Проверяйте показания прибора с помощью эталонного лабораторного прибора хотя бы раз в год. Проводите проверки чаще, если вы часто погружаетесь, или если прибор сильно обо что-то ударился. Работоспособность предохранительного клапана на тыльной стороне манометра должна проверяться раз в год, и, при необходимости, он должен заменяться только уполномоченным дилером SCUBAPRO. Отсутствие проверки и технического обслуживания предохранительного клапана могут стать причиной серьезной или смертельной травмы.